



DIAGNÓSTICO Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA ZONA COSTERA URUGUAYA

TALLER "HACIA UN MANEJO INTEGRADO DE PLAYA SAN FRANCISCO - PIRIÁPOLIS"

Viernes 30 de octubre de 2009, 17 horas

APROTUR (Rambla de los Argentinos, Paseo de la Pasiva. Piriápolis)

Propuesta de trabajo con la comunidad local

El objetivo del taller es elaborar con los vecinos un conjunto de acciones para un plan de manejo orientado a la mejora de las condiciones de la Playa San Francisco y su relación con el área urbanizada.

Estructura del taller

1. Palabras de bienvenida del Presidente de la Junta Local de Piriápolis, Sr. Gustavo Sosa. Presentación del Programa EcoPlata.
2. Presentación de los aspectos relevantes relacionados con la Playa San Francisco, del trabajo "Diagnóstico y Evaluación de Infraestructuras en la Zona Costera Uruguaya (Colonia-Rocha)".
3. Propuesta de trabajo:
 - a. Elaboración de un diagnóstico colectivo sobre los factores que afectan la sustentabilidad de la playa.
 - b. Elaboración de las líneas de acción para una mejora de las condiciones de la playa y su relación con el área urbanizada. ¿Qué implicaría para los actores locales "mejorar las condiciones de la playa"? ¿Qué procesos habría que seguir para lograr esas mejoras?
4. Esbozo de organización de las actividades para la puesta en práctica de las conclusiones del taller.
5. Presentación de resultados y cierre.

Información de contacto

Ecopolis - Regina Fernández: ecopolis@adinet.com.uy

Programa EcoPlata: ecoplata@ecoplata.org
(02) 9170710 int. 4164

Programa EcoPlata - Diagnóstico y evaluación de infraestructuras en la zona costera uruguaya

Mercedes Medina: mmedina.uy@gmail.com - 099270645

Gustavo Olveyra: golveyra@gmail.com - 099613300